

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā

Īpaši aizsargājama kultūras piemineklis
„Turaidas muzejrezervāts”

2018.gada 7. maijā
(izdošanas vieta)
(datums)

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8.1/205

2018.gada 21.maijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore
Jana Āboliņa

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

pedaloties Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa „Turaidas muzejrezervāts” pārstāvim
Dainim Linmeijeram

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa „Turaidas muzejrezervāts” ēku telpu un
teritorijas Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nav. | Nav. | Nav. |

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
|----------|---|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nav veikta nomnieku instruktāža ugunsdrošībā. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” | 01.08.2018 |

| | | | |
|-----|---|---|------------|
| 2. | Ugunsdrošības instruktāžas žurnāls neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikuma prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 133.punkts. | 01.08.2018 |
| 3. | Nav veikta mehāniskās ventilācijas tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumi 91.punkts; 92.punkts. | 01.10.2018 |
| 4. | Nav veikta mehāniskās ventilācijas gaisa vadu sazemēšana. | Ugunsdrošības noteikumi 290.punkts. | 01.10.2018 |
| 5. | Nav veiktas evakuācijas apgaismojuma, rezerves elektroapgādes elementu pārbaudes. | Ugunsdrošības noteikumi 245.punkts; 205.punkts. | 01.10.2018 |
| 6. | Zibensaizsardzības ierīces informācijas centrā, kūts-stallī, ābolu klētī, baznīcā nav darba kārtībā. | Ugunsdrošības noteikumi 54.punkts. | 01.07.2019 |
| 7. | Elektroinstalācijas izolācijas pretestība informācijas centrā nav darba kārtībā. | Ugunsdrošības noteikumi 54.punkts. | 01.07.2019 |
| 8. | Veiktajos elektroinstalācijas mērījumu rezultātos nav pievienota elektroinstalācijas shēma. | Ugunsdrošības noteikumi 57.punkts. | 01.09.2018 |
| 9. | Pārvaldnieka jaunajā mājā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUS) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – panelis) signālu par ugunsgrēku neatšķir no AUS bojājumu signāla. | Ugunsdrošības noteikumi 140.punkts. | 31.12.2019 |
| 10. | Pārvaldnieka jaunajā mājā AUS neatbilst Latvijas standartā LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” (turpmāk – LVS 54-14) noteiktajām prasībām: 10.1. pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāldevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 11. | Pārvaldnieka jaunajā mājā AUS skaņas ierīces neatbilst LVS 54-14 noteiktajām prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 12. | Pārvaldnieka vecajā mājā AUS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (turpmāk – AUS poga) nedarbojas bez aizkavējuma (aizture vairāk par 10 sekundēm). | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 01.08.2018 |
| 13. | Izstāžu mājā „Rožkalni” konferenču zālē nav nodrošināts minimālais skaņas dB līmenis (vismaz 65 dB). | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 14. | Izstāžu mājā „Rožkalni” virtuvē AUS skaņas ierīce nav darba kārtībā. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 15.07.2018 |

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| 15. | Izstāžu mājā „Rožkalni” pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāļdevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 16. | Izstāžu mājā „Rožkalni” AUS pogas nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmēta ar 4.7. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts; 1.pielikums. | 01.08.2018 |
| 17. | Izstāžu māja „Rožkalni” uz noteiktu telpu platību nav nodrošināta ar nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju A klases ugunsgrēkiem. | Ugunsdrošības noteikumi 247.punkts; 5.pielikums. | 01.08.2018 |
| 18. | Izstāžu mājā „Rožkalni” nav veiktas evakuācijas apgaismojuma, rezerves elektroapgādes elementu pārbaudes. | Ugunsdrošības noteikumi 245.punkts; 205.punkts. | 01.08.2018 |
| 19. | Izstāžu mājā „Rožkalni” AUS veiktas izmaiņas aizsargājamās zonās, kas ietekmē AUS funkciju izpildi (AUS ierīču identifikācijas apzīmējumi, kas izvietoti uz AUS ierīcēm nesakrīt ar zonu sarakstā uzrādītajiem identifikācijas apzīmējumiem). | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts; 139.1.apakšpunkts. | 31.12.2019 |
| 20. | Izstāžu mājā „Rožkalni” AUS skaņas ierīces neatbilst LVS 54-14 noteiktajām prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 21. | Izstāžu mājā „Rožkalni” nostrādājot AUS trauksmei, neatslēdzas mehāniskā ventilācijas sistēma. | Ugunsdrošības noteikumi 140.punkts; 140.3.apakšpunkts. | 01.08.2018 |
| 22. | Dārznieka mājā otrajā stāvā AUS skaņas ierīces neatbilst LVS 54-14 noteiktajām prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 23. | Dārznieka mājā AUS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nedarbojas bez aizkavējuma (aizture vairāk par 10 sekundēm). | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 01.08.2018 |
| 24. | Dārznieka mājā pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāļdevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 25. | Dārznieka mājā pie AUS paneļa netiek uzglabāts zonu saraksts vai grafisks zonu attēlojums telpās. | Ugunsdrošības noteikumi 125.punkts; 125.3.apakšpunkts. | 31.12.2018 |
| 26. | Baznīca nav nodrošināta ar izgaismotām evakuācijas zīmēm (izeja) ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota. | Ugunsdrošības noteikumi 206.punkts. | 31.12.2018 |
| 27. | Baznīcā izvietota viena AUS skaņas ierīce, kas neatbilst LVS 54-14 prasībām (jānodrošina vismaz divas skaņas ierīces, ja pat ar vienu sasniedzams noteiktais dB līmenis). | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 28. | „Krājumos”- jaunajā klētī AUS panelis signālu par ugunsgrēku neatšķir no AUS bojājumu signāla. | Ugunsdrošības noteikumi 140.punkts. | 31.12.2019 |
| 29. | „Krājumos”- jaunajā klētī AUS skaņas ierīces neatbilst LVS 54-14 noteiktajām prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| 30. | „Krājumos”- jaunajā klētī durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām nav aprīkotas ar paš aizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. | Ugunsdrošības noteikumi 19.punkts. | 01.09.2018 |
| 31. | Apmeklētāju centrā AUS skaņas ierīces neatbilst LVS 54-14 noteiktajām prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 32. | Apmeklētāju centrā AUS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nedarbojas bez aizkavējuma (aizture vairāk par 10 sekundēm). | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 01.08.2018 |
| 33. | Apmeklētāju centrā pie AUS paneļa netiek uzglabāts zonu saraksts vai grafisks zonu attēlojums telpās. | Ugunsdrošības noteikumi 125.punkts; 125.3.apakšpunkts. | 31.12.2018 |
| 34. | Apmeklētāju centrā pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāļdevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 35. | Stallī pie evakuācijas durvīm nav izvietota AUS poga, atbilstoši LVS 54-14 prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 36. | Šveices mājā – tējnīcā pie evakuācijas durvīm nav izvietota AUS poga, atbilstoši LVS 54-14 prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 37. | Šveices mājā- klēts pie AUS paneļa netiek uzglabāts zonu saraksts vai grafisks zonu attēlojums telpās. | Ugunsdrošības noteikumi 125.punkts; 125.3.apakšpunkts. | 31.12.2018 |
| 38. | Šveices mājā- klēts pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāļdevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 39. | Smēdē izvietota viena AUS skaņas ierīce, kas neatbilst LVS 54-14 prasībām (jānodrošina vismaz divas skaņas ierīces, ja pat ar vienu sasniedzams noteiktais dB līmenis). | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 40. | Smēdē AUS skaņas ierīces neatbilst LVS 54-14 noteiktajām prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 41. | Smēdē pie evakuācijas durvīm nav izvietota AUS poga, atbilstoši LVS 54-14 prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 42. | Smēdē pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāļdevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 43. | Smēdē pie AUS paneļa netiek uzglabāts zonu saraksts vai grafisks zonu attēlojums telpās. | Ugunsdrošības noteikumi 125.punkts; 125.3.apakšpunkts. | 31.12.2018 |
| 44. | Ratnīcā pie evakuācijas durvīm nav izvietota AUS poga, atbilstoši LVS 54-14 prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 45. | Ratnīcā pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāļdevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 46. | Pirtī nav nodrošināts minimālais skaņas dB līmenis (vismaz 65 dB). | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |

| | | | |
|-----|---|---|------------|
| 47. | Pirtī pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāldevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 48. | Pirtī AUS poga nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar 4.7. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts; 1.pielikums. | 01.08.2018 |
| 49. | Zivju pagrabā pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāldevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 50. | Zivju pagrabā AUS skaņas ierīce neatbilst LVS 54-14 noteiktajām prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 51. | Zivju pagrabā izvietota viena AUS skaņas ierīce, kas neatbilst LVS 54-14 prasībām (jānodrošina vismaz divas skaņas ierīces, ja pat ar vienu sasniedzams noteiktais dB līmenis). | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2019 |
| 52. | Ziemeļu tornī AUS poga nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar 4.7. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts; 1.pielikums. | 01.08.2018 |
| 53. | Ziemeļu tornī pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāldevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 54. | Ziemeļu tornī pie AUS paneļa netiek uzglabāts zonu saraksts vai grafisks zonu attēlojums telpās. | Ugunsdrošības noteikumi 125.punkts; 125.3.apakšpunkts. | 31.12.2018 |
| 55. | Pils rietumu korpusā AUS poga nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar 4.7. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts; 1.pielikums. | 01.08.2018 |
| 56. | Pils rietumu korpusā pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāldevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 57. | Pils rietumu korpusa evakuācijas plānos nav norādītas AUS pogas. | Ugunsdrošības noteikumi 231.punkts; 231.4.apakšpunkts. | 31.12.2018 |
| 58. | Divstāvu dienvidu korpusā AUS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nedarbojas bez aizkavējuma (aizture vairāk par 10 sekundēm). | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 01.08.2018 |
| 59. | Divstāvu dienvidu korpusā pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāldevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 60. | Divstāvu dienvidu korpusā AUS poga nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar 4.7. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts; 1.pielikums. | 01.08.2018 |
| 61. | Pusapaļajā tornī AUS poga nav darba kārtībā. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 15.07.2018 |

| | | | |
|-----|--|---|------------|
| 62. | Pusapaļajā tornī pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāļdevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 63. | Pusapaļajā tornī AUS poga nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar 4.7. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts; 1.pielikums. | 01.08.2018 |
| 64. | Pusapaļajā tornī pie AUS paneļa netiek uzglabāts zonu saraksts vai grafisks zonu attēlojums telpās. | Ugunsdrošības noteikumi 125.punkts; 125.3.apakšpunkts. | 31.12.2018 |
| 65. | Sešstāvu tornī AUS poga nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar 4.7. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts; 1.pielikums. | 01.08.2018 |
| 66. | Sešstāvu tornī pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāļdevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | 31.12.2018 |
| 67. | Pie AUS paneļiem netiek uzglabāti AUS tehniskie projekti vai to apstiprinātas kopijas. | Ugunsdrošības noteikumi 125.punkts; 125.1.apakšpunkts. | 31.12.2019 |
| 68. | Pie AUS paneļiem netiek uzglabāti AUS pieņemšanas akti vai minētā dokumenta apstiprinātas kopijas. | Ugunsdrošības noteikumi 125.punkts; 125.2.apakšpunkts. | 31.12.2019 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturrtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Jana Āboliņa

(amatpersonas vārds, uzvārds)



(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__ .gada __ .